
Тестовый контроль сварки

КСС 1

Сварочный процесс РД(111) горизонтальное(РС)




ВНИМАНИЕ:

Область остановки и возобновления сварки в облицовочном проходе 70 мм.

ОЦЕНКА:
ВИК

Тестовый контроль пластины
КСС 1 Сварочный процесс РД(111)
вертикальное B1 (PF)

ВНИМАНИЕ:
Область остановки и возобновления сварки в облицовочном проходе 70 мм.




Оценка:
1.ВИК

Тестовый контроль сварки

КСС 1

Сварочный процесс РД(111)

Положение сварки наклонное H 45(H-LO 45)



ВНИМАНИЕ:

Область остановки и возобновления сварки в облицовочном проходе 70 мм.

ОЦЕНКА:

ВИК